

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning I2005:01 nr 1)

Mätplats HEMKOMFORT

SOLVEIG SUNDQVIST
MORELLVÄGEN 20
13542 TYRESÖ

SOLVEIG SUNDQVIST
MORELLVÄGEN 20
13542 TYRESÖ

Rapportadresser:

HEMKOMFORT AB ÖSTMARKSGATAN 27 12342 FARSTA
SOLVEIG SUNDQVIST MORELLVÄGEN 20 13542 TYRESÖ

Inkom: 2013-12-02

Etsningsnr: 131202-1

Beräknat: 2013-12-03

Fastighetsdata

Fast.beteckning: GÄRDESGÅRDEN 8

Lägenhetsnr:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: KÄLLARE

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA

Besök av fackmän: UPPGIFT SAKNAS

Byggnadsår: 1965

Ombyggnadsår:

Fastighetsnr:

Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1126785	GILLESTUGA	0	160 +/- 20	2013-10-01	2013-11-30	
1154786	SOVRUM	1	130 +/- 20	2013-10-01	2013-11-30	
1154787	ALLRUM	1	140 +/- 20	2013-10-01	2013-11-30	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

150 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

2013-12-03 14:25:23

Maria Häggmark

Analysansvarig MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:

SOLVEIG SUNDQVIST

Solveig Sundqvist

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.